

## 不溶化材はどのような荷姿で納入されるのですか？

### 荷姿

不溶化材は通常は1tフレコンバックで納入されます。  
バラで納入することも可能です。

### 知って得する

納入方法としては大型運搬車で運搬します。  
通路の狭い場所では4t車等で回数を増やして運搬することになります。  
使用量が多いと1t当たりの単価を安くしてもらうことができます。  
小ロットの場合は単価が高くなります。

### 保管方法

納入後の保管状況として、パレットに置いてシート掛けをして  
ロープで縛り、雨に当たらないようにすれば問題ありません。