

廃棄物焼却施設(中間処理)維持管理記録

令和6年
1月

大気関係

| | | | |
|------------------------------------|--|--|--|
| 1. 施設の保有者 | JFEミネラル株式会社クロム&リサイクル事業部 | | |
| 2. 施設所在地 | 富山県射水市庄西町二丁目9番38号 | | |
| 3. 施設の名称 | 連続焼却式ロータリーキルン炉 | | |
| 4. 設置許可年 | 平成17年10月30日 | 第18-003号 | |
| 5. 焼却した廃棄物の種類及び数量 | ばいじん 汚泥 | 49 t/月 150 t/月 | |
| 6. 運転状況 | 燃焼室ガス温度 2次燃焼室ガス温度 集塵機入口ガス温度 排煙排ガスのCO濃度 稼働状況 : 稼働時間 特記事項 | 1,029 °C 931 °C 228 °C 2 ppm 376 時間/月 地震発生後メンテナンス 1/1~16 | |
| 7. 清掃記録 | 冷却施設 排ガス処理施設 ばいじん(集塵ダスト)量 | 焼却炉運転中に連続的に自動排出 焼却炉運転中に連続的に自動搬出 80 t/月 | |
| 8. 排ガス測定 排ガス採取位置 : 排突測定孔 | 測定の有無 測定年月日 測定機関名 測定受領年月日 硫黄酸化物濃度 ※窒素酸化物濃度 ※ばいじん濃度 ※塩化水素 ダイオキシン類 | 無 — — — — — — — | ppm K値 ppm g/m ³ N mg/m ³ N ng-TEQ/m ³ N(10/18測定) |
| 9. 変更許可 | 変更許可の有無 | 申請予定無し | |

※測定値は12%O₂換算