

# 廃棄物焼却施設(中間処理)維持管理記録

令和元年  
10月

## 大気関係

|                                    |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 施設の保有者                          | JFEマテリアル株式会社                                                                             |                                                                                         |                                                                                       |
| 2. 施設所在地                           | 富山県射水市庄西町二丁目9番38号                                                                        |                                                                                         |                                                                                       |
| 3. 施設の名称                           | 連続焼却式ロータリーキルン炉                                                                           |                                                                                         |                                                                                       |
| 4. 設置許可年                           | 平成17年10月30日                                                                              | 第18-003号                                                                                |                                                                                       |
| 5. 焼却した廃棄物の種類<br>及び数量              | ばいじん<br>汚泥                                                                               | 872 t/月<br>286 t/月                                                                      |                                                                                       |
| 6. 運転状況                            | 燃焼室ガス温度<br>2次燃焼室ガス温度<br>集塵機入口ガス温度<br>排煙排ガスのCO濃度<br>稼働状況 : 稼働時間<br><br>特記事項               | 991 °C<br>913 °C<br>208 °C<br>0 ppm<br>740 時間/月<br>メンテナンス<br>10/6                       |                                                                                       |
| 7. 清掃記録                            | 冷却施設<br>排ガス処理施設<br>ばいじん(集塵ダスト)量                                                          | 焼却炉運転中に連続的に自動排出<br>焼却炉運転中に連続的に自動排出<br>111 t/月                                           |                                                                                       |
| 8. 排ガス測定<br><br>排ガス採取位置<br>: 排突測定孔 | 測定の有無<br>測定年月日<br>測定機関名<br>測定受領年月日<br>硫黄酸化物濃度<br>※窒素酸化物濃度<br>※ばいじん濃度<br>※塩化水素<br>ダイオキシン類 | 無<br>2019/9/27<br>株式会社安全性研究センター高岡<br>ダイオキシン類 2019/11/19<br>—<br>—<br>—<br>—<br>0.000077 | ppm K値<br>ppm<br>g/m <sup>3</sup> N<br>mg/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/m <sup>3</sup> N |
| 9. 変更許可                            | 変更許可の有無                                                                                  | 申請予定無し                                                                                  |                                                                                       |

※測定値は12%O<sub>2</sub>換算